

ผลการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ในภาคเหนือ

Results of the preliminary risk assessment of buildings that may be severely damaged by an earthquake in the northern region.

บัณฑิตกรณ์ เรืองเดชชองกุล* ธนิต ใจสอาด และ ชานนท์ โดเบญจพร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

*Corresponding author; E-mail address: benitora_mel@hotmail.com

บทคัดย่อ

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว และได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดที่อยู่ในบริเวณแรงแผ่นดินไหวระดับสูงทำการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นตามแนวทางการประเมินของคู่มือดังกล่าว โดยได้ทำการประเมินอาคารประเภทตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ได้ก่อสร้างก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวบังคับใช้ ซึ่งจะไม่ได้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหวไว้ โดยในการประเมินได้จำแนกชนิดของโครงสร้างอาคารตามที่ตรวจพบ และประเภทของชั้นดิน 2 ประเภท ได้แก่ ชั้นดินแข็งและชั้นดินปกติเนื่องจากไม่มีผลทดสอบดินในพื้นที่ ผลการประเมินอาคารจำนวน 175 หลัง จาก 4 จังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พบว่ามีอาคารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากแผ่นดินไหวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 62 กรณีพิจารณาเป็นชั้นดินแข็ง และประมาณร้อยละ 86 กรณีพิจารณาเป็นชั้นดินปกติ โดยอาคารเหล่านี้ควรต้องมีการทำการประเมินโดยละเอียดเพื่อยืนยันสมรรถนะของอาคารในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวอีกครั้ง เพื่อสามารถเตรียมพร้อมป้องกันและลดความเสียหายหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวได้

คำสำคัญ: การประเมินความเสี่ยงขั้นต้น, อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, แผ่นดินไหว

Abstract

The Department of Public Works and Town & Country Planning published a manual for preliminary risk assessment of buildings that may be severely damaged by earthquakes and cooperated with local governments in provinces located in high seismic zones to conduct preliminary risk assessment, by following guideline in the manual, of buildings with building types specified in the Ministerial Regulation NO.49 issued under

the Building Control Act (B.E. 2522) and constructed before the regulation enacted. This specific group of the building was chosen because seismic force was not considered for their structural design. The preliminary risk assessment results, which were scores-based, were classified by types of structure, which was identified by its current condition, and type of soil layers, which was presumed into 2 types including hard soil and normal soil due to lacks of soil test result. The assessment result of 175 buildings from 4 provinces in northern region of Thailand, mostly were reinforced concrete buildings, indicated that the risk of severely damage of those building due to earthquakes of those building was approximately 62% for hard soil consideration and 86% for normal soil consideration. As a result, those buildings will be required detailed assessments to verify their seismic-force resisting performance and to prepare for prevention and damage mitigation from future earthquakes.

Keywords: Initial Risk Assessment, Reinforced Concrete Building, Earthquakes

1. บทนำ

การประเมินความเสี่ยงของอาคารจากแผ่นดินไหว (seismic evaluation) คือ กระบวนการหรือวิธีการสำหรับประเมินข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารที่อาจส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยการประเมินสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การประเมินอย่างละเอียด (detailed evaluation) และการประเมินเบื้องต้น (preliminary evaluation) ซึ่งการประเมินเบื้องต้นนี้สามารถจำแนกเป็น วิธีการคำนวณอย่างง่าย (simple calculation) เป็นการประเมินสมรรถนะของโครงสร้างด้วยวิธีการคำนวณเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลของอาคารที่ค่อนข้างละเอียด เช่น แบบก่อสร้าง เป็นต้น และการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว (rapid visual screening หรือ RVS) เป็นการประเมินด้วย

ตาเปล่าและใช้เวลาในการประเมินไม่มากนัก โดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐานที่หน่วยงานที่เชื่อถือได้จัดทำขึ้น ซึ่งการประเมินด้วยวิธี RVS นี้ต้องการข้อมูลของอาคารเพียงเล็กน้อยจะเน้นที่การตรวจสอบด้วยสายตาจากภายนอกอาคารเป็นหลัก สำหรับการประเมินอย่างละเอียดนั้นจะเป็นการประเมินจากสมรรถนะในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของโครงสร้างอาคารโดยรวมและโครงสร้างแต่ละชั้นส่วนด้วยวิธีการคำนวณและวิเคราะห์ผล หรือการตรวจวัดด้วยเครื่องมือขั้นสูง โดยผลของการประเมินอย่างละเอียดจะนำมาใช้ในการตัดสินใจว่าโครงสร้างอาคารควรได้รับการเสริมความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้อาคารสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ แต่การประเมินอย่างละเอียดจำเป็นต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสมรรถนะของโครงสร้างอาคารในการต้านทานแผ่นดินไหวและใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อให้การประเมินครอบคลุมอาคารที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จึงได้มีการกำหนดให้ทำการประเมินอาคารชั้นต้นก่อน และหากผลการประเมินชั้นต้นพบว่าอาคารมีความเสี่ยงที่อาจพังทลายหากเกิดแผ่นดินไหว อาคารนั้น ๆ จำเป็นต้องได้รับการประเมินอย่างละเอียดต่อไป

สำหรับบทความนี้จะนำเสนอขั้นตอนวิธีการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักและผลการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักของอาคารที่ก่อสร้างก่อนมีการออกกฎกระทรวงให้อาคารบางประเภทต้องออกแบบรองรับแรงแผ่นดินไหวโดยได้รับความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบตามแบบประเมิน ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารได้ทำการรวบรวมและสรุปผลประเมินเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงและเตรียมรับมือต่อไป

2. การประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักของประเทศต่าง ๆ และในประเทศไทย

2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards (FEMA 154) ได้ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1988 และได้ถูกปรับปรุงครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 2002 เพื่อให้สอดคล้องกับบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงปีค.ศ. 1990 เดิมทีวิธีการ RVS นี้ได้รับการพัฒนาสำหรับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ต่อมาหลาย ๆ ประเทศได้นำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการประเมินขั้นต้นของตน กระบวนการของ RVS คือว่าโครงสร้างหลักมีระบบรับแรงด้านข้าง และจำแนกวัสดุของโครงสร้างอาคารซึ่งได้กำหนดไว้ 15 ประเภท โครงสร้างอาคารแต่ละประเภทจะมีคะแนนพื้นฐาน (Basic Score) ซึ่งจะถูกรับลดหรือเพิ่มคะแนนตามลักษณะเฉพาะของโครงสร้างอาคาร (ความไม่สม่ำเสมอของโครงสร้าง, ความสูงอาคาร, การรับแรงบิด) และสภาพชั้นดิน หากคะแนนรวมของโครงสร้างอาคารนั้นต่ำกว่า 2 จำเป็นต้องวิเคราะห์โดยละเอียดต่อไป [1]

2.2 ประเทศกรีซ

วิธีการของประเทศกรีซพัฒนาโดย The Earthquake Planning and Protection Organization ในปี 2000 มีพื้นฐานมาจาก หนังสือ FEMA 154 First Edition โดยเรียกว่า OASP-0 วิธีการนี้เป็นวิธีการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว (RVS) โดยการกำหนดชนิดของโครงสร้างที่รับแรงด้านข้าง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารซึ่งจำแนกเป็น 18 ประเภทเพื่อกำหนดคะแนนพื้นฐาน และมีการปรับแก้คะแนนจากโซนแผ่นดินไหวและลักษณะของโครงสร้าง โดยคะแนนรวมมีค่าน้อยกว่า 2 ต้องทำการประเมินแบบละเอียดต่อไป [2]

2.3 ประเทศอินเดีย

วิธีการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว (RVS) ในประเทศอินเดียจะพัฒนาโดยนำมามาตรฐาน FEMA มาปรับปรุงโดยแก้ไขทั้งสภาพชั้นดินและประเภทของโครงสร้างและค่าที่ใช้ในการพิจารณาปรับแก้ โดยแบ่งชั้นดินเป็น 3 ชนิด และประเภทอาคาร 10 ประเภท โดยถ้ายคะแนนรวม (S) น้อยกว่า 0.7 อาคารนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอย่างหนัก ต้องทำการประเมินและเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร [3]

2.4 การตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคาร ด้วยวิธีการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันมีวิธีการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ประเทศ ที่ได้มีการพัฒนาเพื่อนำมาประเมินอาคารเก่าหรืออาคารที่สร้างก่อนหรือหลังจากมีการออกหรือปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบแผ่นดินไหว วัตถุประสงค์ของวิธีการนี้เป็นเพื่อกำหนดลักษณะเฉพาะของอาคาร สถานที่ตั้งที่มีความเสี่ยงได้รับความเสียหายจากแรงแผ่นดินไหว วิธีการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาในประเทศที่มีความเสี่ยงของแผ่นดินไหวสูง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศกรีซ และประเทศอินเดีย เป็นต้น โดยได้มีงานวิจัยของ Kapetana & Dritsos [4] ได้นำวิธีการประเมินของประเทศต่าง ๆ มาทำการประเมินอาคารจำนวน 456 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งเกิดแผ่นดินไหวในปี 1999 โดยเป็นที่ทราบกันว่าอาคารที่พังทลายจำนวน 93 หลัง อาคารที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก 201 หลัง อาคารที่ได้รับความเสียหายปานกลาง 69 หลัง และอาคารที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย 93 หลัง จากการวิจัยพบว่าผลการประเมินที่ได้นั้นมีผลสอดคล้องกับระดับความเสียหายของโครงสร้างอาคารที่เกิดขึ้นจริง จึงถือได้ว่าวิธีการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นมีประสิทธิภาพในการคาดการณ์ระดับความเสียหายของอาคารที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้

2.5 คู่มือประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวของประเทศไทย

กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ได้จัดทำแบบประเมินขั้นต้นและคู่มือประกอบเพื่อประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินเบื้องต้นสำหรับประเทศไทย โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วหรือวิธี RVS เนื่องจากวิธีการนี้บุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาสามารถดำเนินการได้ โดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐานและใช้ข้อมูลอาคารและเวลาในการประเมินแต่ละหลังไม่มากนัก โดยได้นำวิธีการประเมินจากคู่มือ Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards (FEMA 154) 2nd Edition ของ Federal Emergency Management Agency (FEMA) ประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นต้นแบบ และมีการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลของแบบประเมินขั้นต้นให้เหมาะสมกับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในประเทศไทยซึ่งแบ่งได้เป็น 3 โซน ได้แก่ โซนแรงแผ่นดินไหวระดับต่ำ โซนแรงแผ่นดินไหวระดับปานกลาง และโซนแรงแผ่นดินไหวระดับสูง รวมทั้งทำการปรับปรุงประเภทของอาคารให้สอดคล้องกับอาคารที่มีการก่อสร้างในประเทศไทยด้วย วิธีการประเมินขั้นต้นนี้มีหลักการประเมินโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาคารจะพังถล่มจากแผ่นดินไหว (collapse probability) วิธีการพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาคารอาจพังถล่ม เช่น ความสูง ความไม่สม่ำเสมอทางโครงสร้าง (irregularities) และวิธีการวิเคราะห์ผลว่าอาคารมีความเสี่ยงหรือไม่ ในบางกรณีการพิจารณาสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยวิศวกรมีใบอนุญาตและความเข้าใจในหลักการประเมินขั้นต้นของผู้ประเมินประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ผลการประเมินสอดคล้องกับความเสี่ยงของอาคารและมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด [5]

3. กฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างอาคารต้านทานแรงด้านข้าง

3.1 การออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

สำหรับประเทศไทย กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎกระทรวงฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว ซึ่งบังคับใช้กับอาคารบางประเภท ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีรถไฟ ศาลากลาง อัญมณี หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์สถาน อาคารเก็บวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุถุกัมมันตรังสี และอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15 เมตร โดยบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ต่อมา กฎกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันคือกฎกระทรวงกำหนดการรับ

น้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการเพิ่มเติมประเภทอาคารและพื้นที่ที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว โดยเฉพาะการเพิ่มเติมพื้นที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนและอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในระยะไกลและพื้นที่ภาคใต้บางส่วนซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ยังได้จัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ. 1301/1302-61) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดในการคำนวณออกแบบอาคารตามกฎกระทรวง โดยเฉพาะการคำนวณด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ ให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผู้คำนวณและออกแบบโครงสร้างอาคารสามารถนำไปใช้ปฏิบัติให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

3.2 การออกแบบรองรับแรงลม

แรงลม (wind load) ถือเป็นแรงกระทำด้านข้างเช่นเดียวกับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ดังนั้นหากอาคารมีการคำนวณออกแบบให้สามารถต้านทานแรงลม อาคารก็จะสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามการคำนวณออกแบบต้านทานแรงลมและแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มีข้อพิจารณาแตกต่างกัน กล่าวคือการออกแบบต้านทานแรงลมจะพิจารณาแรงที่เกิดขึ้นสูงสุดภายในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร และต้องออกแบบให้อาคารต้านทานแรงลมได้โดยไม่เกิดความเสียหาย ในขณะที่การออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหวจะพิจารณาแรงแผ่นดินไหวที่ยอมให้โครงสร้างเกิดการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้น (story drift) ได้โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างทางสภาพแวดล้อมที่ทำให้ความแรงของลมและระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอีกด้วย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้การคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารให้คำนึงถึงแรงลมด้วย โดยกำหนดค่าหน่วยแรงลมในลักษณะของแรงดันต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงตามความสูงของอาคารไว้ โดยข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ซึ่งต่อมารวมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ. 1311-50) ซึ่งมีข้อกำหนดการคำนวณหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้มีความเหมาะสมกับการออกแบบอาคารทุกประเภทและทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อช่วยให้

ผู้คำนวณและออกแบบโครงสร้างอาคารสามารถนำไปใช้ปฏิบัติให้
การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

4. การประเมินอาคารด้วยแบบประเมินขั้นต้นเพื่อประเมิน ความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากแผ่นดินไหว

แบบประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนัก
จากแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะแบ่งตามระดับ
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำ (low)
ระดับปานกลาง (moderate) และระดับสูง (high) โดยในแบบประเมิน
ขั้นต้น ผู้ประเมินจะต้องทำการกรอกข้อมูลที่เป็นในการคำนวณค่า
คะแนนความเสี่ยง (hazard score) ของอาคารที่สำรวจ เพื่อนำมาใช้ในการ
ประเมินเบื้องต้นว่าอาคารควรได้รับการประเมินอย่างละเอียด
(detailed evaluation) หรือไม่ โดยการหาค่าความเสี่ยงนั้นจะคำนวณ
จากค่าคะแนนพื้นฐาน (basic hazard score) และค่าปรับแก้ (score
modifier) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดระบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหว
และองค์ประกอบที่มีผลต่อสมรรถนะในการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคาร
ที่ทำการประเมินและระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในพื้นที่สำรวจ
โดยค่าคะแนนต่าง ๆ เหล่านี้มีพื้นฐานมาจากค่าความเป็นไปได้ที่อาคารจะ
พังถล่ม (probability of building collapse) เมื่อเกิดแผ่นดินไหวในระดับ
ที่คาดการณ์ไว้ในพื้นที่สำรวจ โดยทั่วไปค่าผลคะแนนประเมิน (final score)
จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 7 และหากค่าผลคะแนนประเมินที่มากกว่า
จะหมายถึงอาคารมีสมรรถนะในการต้านทานแผ่นดินไหวที่ต่ำกว่า ส่วนค่า
ความรุนแรงแผ่นดินไหวที่นำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงนี้พิจารณาจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งที่เกิดในประเทศ
และนอกประเทศ โดยใช้ค่าความรุนแรงแผ่นดินไหวสูงสุดที่พิจารณา
(maximum considered earthquake หรือ MCE) ซึ่งเท่ากับระดับ
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ค่าความน่าจะเป็นร้อยละ 2 ในช่วงเวลา
50 ปี (2% probability of exceedance) ซึ่งค่าความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวนี้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวที่กำหนดใน
มยผ. 1301/1302 – 61

4.1 การเลือกระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในพื้นที่สำรวจ

ในการเลือกแบบประเมินขั้นต้นที่เหมาะสมกับพื้นที่สำรวจนั้น
ผู้ประเมินจำเป็นต้องทราบว่าพื้นที่ที่จะทำการสำรวจนั้น มีความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวอยู่ในระดับไหน โดยระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวสามารถ
ระบุได้โดยการตรวจสอบจากค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั้น
0.20 วินาที (S_0) และที่คาบ 1 วินาที (S_1) ของพื้นที่สำรวจ โดยหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาตามตารางที่ 1 หากค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม
ที่คาบสั้น 0.20 วินาที (S_0) และที่คาบ 1 วินาที (S_1) อยู่ในช่วงระดับ
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวแตกต่างกัน ให้เลือกระดับความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวสำหรับ
การเลือกแบบประเมินขั้นต้นที่เหมาะสมกับพื้นที่สำรวจ

ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว	ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั้น 0.20 วินาที (S_0)	ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบ 1 วินาที (S_1)
ต่ำ (Low)	$S_0 < 0.167g$	$S_1 < 0.067g$
ปานกลาง (Moderate)	$0.167g \leq S_0 < 0.500g$	$0.067g \leq S_1 < 0.200g$
สูง (High)	$S_0 \geq 0.500g$	$S_1 \geq 0.200g$

4.2 การกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต้น (Cut – off score)

การใช้แบบประเมินขั้นต้นสามารถช่วยให้ผู้ประเมินแบ่งอาคารออกเป็น
2 กลุ่ม คือกลุ่มอาคารที่คาดว่าจะมีสมรรถนะในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวในระดับที่ยอมรับได้ และกลุ่มอาคารที่อาจได้รับ
ความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวซึ่งควรมีการประเมินอย่างละเอียด
ต่อไป โดยการแบ่งอาคารเป็น 2 กลุ่มนั้น จะกำหนดด้วยค่าผลคะแนน
ประเมินขั้นต้นที่ยอมรับได้ (cut-off score) ซึ่งค่าที่เหมาะสมควรกำหนด
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ ซึ่งควรมีการศึกษาเพื่อกำหนด
ผลคะแนนประเมินขั้นต้นที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับลักษณะของอาคาร
และความรุนแรงแผ่นดินไหวของประเทศนั้น ๆ

โดยในเบื้องต้นสำหรับประเทศไทย ค่าคะแนน cut-off จะกำหนดไว้
เท่ากับ 2.0 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้วย
วิธีการสำรวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว (rapid visual screening หรือ
RVS) ของ FEMA 154 ซึ่งอาคารที่มีค่าผลคะแนนประเมิน (final score)
ต่ำกว่าค่านี้ ควรต้องมีการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งโดยวิศวกรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารเพื่อด้านต้านแผ่นดินไหว

4.3 การกำหนดประเภทของชั้นดินในบริเวณที่ตั้งอาคาร

ประเภทของชั้นดินบริเวณที่ตั้งอาคารเป็นตัวแปรที่สำคัญซึ่งมีผลต่อ
ขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว ระยะเวลาในการสั่นสะเทือน รวมถึง
ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร ในการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี RVS
ได้แบ่งดินออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ หินแข็ง (ดินประเภท A) หิน
(ดินประเภท B) ดินแข็ง (ดินประเภท C) ดินปกติ (ดินประเภท D) ดินอ่อน
(ดินประเภท E) และดินลักษณะพิเศษ (ดินประเภท F) โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้
การจำแนกประเภทของชั้นดินจะมีรายละเอียดตามตารางที่ 2

เนื่องจากการระบุประเภทของชั้นดินในบริเวณที่จะทำการประเมิน
ไม่สามารถกระทำได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า ผู้ประเมินจำเป็นต้องสืบค้น
จากข้อมูลทางธรณีวิทยาหรือแหล่งข้อมูลอื่นจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือ
จากการทดสอบ เมื่อทราบประเภทของชั้นดินที่แน่นอนแล้ว ผู้ประเมินควร
ระบุในแบบประเมินขั้นต้นด้วย

ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ให้ผู้ประเมิน
เลือกประเภทของชั้นดินเป็นประเภทดินอ่อน (ดินประเภท E) แต่กรณีของ
อาคารที่มีความสูง 1-2 ชั้นและมีความสูงถึงยอดหลังคาไม่เกิน 7.5 เมตร

ผู้ประเมินสามารถเลือกประเภทของชั้นดินให้เป็นประเภทดินปกติ (ดินประเภท D) ได้

ตารางที่ 2 การจำแนกประเภทของชั้นดิน

ประเภทของดิน	ความเร็วคลื่นเฉือนเฉลี่ย (shear wave velocity), V_s (ความลึกเฉลี่ยที่ 30 เมตร)	ค่าการทดสอบฝังมัตฐาน (Standard Penetration Test), N	ค่ากำลังรับแรงเฉือนในสถานะไม่ระบายน้ำ (undrained shear strength), S_u
หินแข็ง (A)	>1,500 เมตร/วินาที	-	-
หิน (B)	750 – 1,500 เมตร/วินาที	-	-
ดินแข็ง (C)	360 – 750 เมตร/วินาที	> 50 ครั้ง	> 100 กิโลปาสกาล
ดินปกติ (D)	180 – 360 เมตร/วินาที	15 – 50 ครั้ง	50 – 100 กิโลปาสกาล
ดินอ่อน (E)	<180 เมตร/วินาที	< 15 ครั้ง	< 50 กิโลปาสกาล

หรือเป็นชั้นดินที่มีความหนามากกว่า 3 เมตร และมีคุณสมบัติดังนี้

- Plastic Index (PI) > 20%
- Moisture Content (w) > 40%
- S_u < 25 กิโลปาสกาล

ดินลักษณะพิเศษ (F) เป็นชั้นดินที่มีลักษณะดังนี้

- ชั้นดินที่มีโอกาสวิบัติภายใต้แผ่นดินไหว เช่น ดินที่สามารถเกิดการเหลวตัว (Liquefaction) หรือ ดินเหนียวที่อ่อนมาก เป็นต้น
- ชั้นดินที่มีวัตถุอินทรีย์ปนอยู่มาก และมีความหนามากกว่า 3 เมตร
- ชั้นดินที่มีความเป็นพลาสติกสูง (PI > 75%) และมีความหนามากกว่า 7.6 เมตร
- ชั้นดินเหนียวอ่อนถึงปานกลาง (S_u < 50 กิโลปาสกาล) ที่หนามากกว่า 37 เมตร

4.4 ชนิดโครงสร้างอาคาร


ประเภทประเภทโครงสร้างอาคารที่เข้าข่ายการประเมินด้วยวิธีการสำรวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว (rapid visual screening หรือ RVS) ของ FEMA มีอยู่ทั้งหมด 15 ประเภท แต่ประเภทโครงสร้างอาคารที่มีการก่อสร้างกันโดยทั่วไปในประเทศไทยมีอยู่ 9 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ระบบโครงสร้างไม้ซึ่งมีพื้นที่เท่ากับหรือน้อยกว่า 465 ตารางเมตร (W1)
2. ระบบโครงสร้างไม้ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 465 ตารางเมตร (W2)
3. ระบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแรงดัด (S1)
4. ระบบโครงสร้างเหล็กมีผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (S5)
5. ระบบโครงสร้างคอนกรีตต้านทานแรงดัด (C1)

6. ระบบโครงสร้างผนังคอนกรีตรับแรงเฉือน (C2)
7. ระบบโครงเฟรมคอนกรีต มีผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (C3)
8. ระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (PC2)
9. ระบบโครงสร้างผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (URM)

4.5 การลงข้อมูลในแบบประเมินชั้นดิน

ประเภทแบบประเมินชั้นดินเพื่อประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว จะมีทั้งหมด 3 ระดับ ซึ่งผู้ประเมินจะเลือกแบบประเมินชั้นดินโดยอ้างอิงจากระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มยผ. 1301/1302 – 61 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยสามารถยืนยันความถูกต้องของการเลือกใช้แบบประเมินได้จากค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั้น 0.20 วินาที (S_u) และที่คาบ 1 วินาที (S_1) ที่ระบุไว้ด้านบนของแบบประเมินชั้นดิน และให้ผู้ประเมินดำเนินการตามขั้นตอนในรูปที่ 1 [4]



รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการ [6]

5. ผลการประเมินความเสี่ยงชั้นดินของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพื้นที่ภาคเหนือ

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (2541) ฯ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับผล การประเมินอาคารในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 175 อาคารซึ่งประกอบด้วย อาคารภาคเอกชน อาคารภาครัฐ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล โรงงาน โรงแรม และอื่นๆ ตั้งแต่ชั้นเดียว จนถึง 7 ชั้น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง โดยทั้ง 4 จังหวัดค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมจัดอยู่ในพื้นที่ได้โซนแรง แผ่นดินไหวระดับสูง โดยจำนวนอาคารที่ทำการประเมินเมื่อพิจารณาแต่ละ ประเภทอาคารจะแสดงในตารางที่ 3 และจำนวนอาคารที่แยกตามความสูง และชนิดโครงสร้างจะแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 3 แสดงประเภทอาคารและจำนวนอาคารที่ทำการประเมิน

ประเภทอาคาร	จำนวนอาคารที่ทำการประเมิน (อาคาร)
อาคารภาคเอกชน	8
อาคารภาครัฐ	35
สถานศึกษา	111
ศาสนสถาน	5
สถานพยาบาล	16
รวม	175

ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาคาร ความสูงอาคาร จำนวนอาคารแต่ละประเภท และชนิดโครงสร้างอาคาร

ประเภทการใช้สอย อาคาร	ความสูง อาคาร (ชั้น)	จำนวนอาคาร (หลัง)	ชนิดโครงสร้างอาคาร
อาคารภาคเอกชน	1	1	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	2	1	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	3	2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	4	2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	7	2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารภาครัฐ	1	2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	2	24	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	3	5	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	4	2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	5	2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานศึกษา	1	13	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	2	55	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	3	24	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	4	19	คอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาสนสถาน	1	3	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	2	2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานพยาบาล	2	6	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	3	1	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	4	2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	5	4	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	6	1	คอนกรีตเสริมเหล็ก
	7	2	คอนกรีตเสริมเหล็ก
รวม		175	

ทั้งนี้การทำแบบประเมินในบทความนี้จะแสดงตัวอย่างการประเมิน อาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ซึ่งเป็น อาคารภาคเอกชน ตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อแสดงวิธีการประเมินแต่ละ ขั้นตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้

5.1 การระบุความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของบริเวณที่ตั้งอาคาร

เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว อาคารต่าง ๆ จะมีการตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือคาบ การสั่นพื้นฐานของอาคาร และปัจจัยประกอบอื่น ๆ ดังนั้น ผลตอบสนอง ของอาคาร จึงแสดงในรูปของ “ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม” ซึ่งมี ค่าแปรเปลี่ยนไปตามคาบการสั่นพื้นฐานของอาคารค่าความเร่งตอบสนอง เชิงสเปกตรัมของแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณา (maximum considered earthquake) ที่คาบการสั่น 0.2 วินาที (S_0) และคาบการสั่น 1 วินาที (S_1) ณ อำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ยกเว้นในพื้นที่ แอ่งกรุงเทพที่มีดินลักษณะเป็นดินอ่อน ในข้อ 1 ของแบบประเมินขั้นต้นจะ ให้ผู้ประเมินกรอกค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั่น 0.2 วินาที (S_0) และที่ คาบ 1 วินาที (S_1) ลงในแบบประเมินขั้นต้น และทำการ ตรวจสอบความถูกต้องในการเลือกใช้แบบประเมินขั้นต้น โดยค่าความเร่ง ตอบสนองเชิงสเปกตรัม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามที่ระบุอยู่ใน มาตรฐาน มยผ. 1301/1302 – 61 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) แสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงความค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั่น 0.2 วินาที (S_0) และที่คาบ 1 วินาที (S_1) ของแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณา

จังหวัด	อำเภอ	ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม	
		S_0	S_1
ลำปาง	เกาะคา	0.813	0.184

จากตารางที่ 5 จะพบว่า ค่า S_0 อยู่ในช่วงระดับความรุนแรงของ แผ่นดินไหวสูง ($S_0 \geq 0.5$) ในขณะที่ค่า S_1 อยู่ในช่วงระดับความรุนแรงของ แผ่นดินไหวปานกลาง ($0.067 \leq S_1 < 0.2$) ดังนั้น จึงเลือกใช้แบบประเมิน ขั้นต้นสำหรับระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวสูงและกรอกค่าความเร่ง ตอบสนองลงในข้อที่ 1 ในแบบประเมินขั้นต้นแสดงในรูปที่ 2

5.2 การระบุข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินขั้นต้น

5.2.1 การระบุจำนวนชั้นของอาคาร ความสูงของอาคารอาจเกี่ยวข้องกับ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว อาคารสูง บนชั้นดินอ่อนอาจมีความเสี่ยงมากกว่าและมีระยะเวลาในการสั่นไหว นานกว่าอาคารลักษณะเดียวกันที่มีความสูงน้อยกว่า จำนวนชั้นเป็นตัวบ่งชี้ ที่ดีที่สุดในการบอกความสูงของอาคาร ซึ่งแสดงการกรอกข้อมูลในรูปที่ 2

5.2.2 การระบุประเภทของชั้นดินในบริเวณที่ตั้งอาคารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 4.3 ประเภทของชั้นดินควรได้รับการตรวจสอบและบันทึกลงในแบบประเมิน ขั้นต้น ในขั้นตอนการวางแผนและรวบรวมข้อมูลก่อนลงสำรวจพื้นที่ ถ้าประเภทของชั้นดินไม่ได้มีการระบุในขั้นตอนดังกล่าว จะต้องมีการระบุ โดยผู้ประเมินในขั้นตอนการประเมินอาคาร หากผู้ประเมินไม่สามารถระบุ ประเภทของชั้นดินได้ให้ถือว่าดินในบริเวณที่ตั้งของอาคารเป็นประเภท

ดินอ่อน (E) แต่อย่างไรก็ตามสำหรับอาคารชั้นเดียวหรืออาคารสองชั้นที่มีความสูงรวมความสูงของหลังคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7.5 เมตร สามารถระบุประเภทของชั้นดินเป็นประเภทดินปกติ (D) เมื่อไม่สามารถหาหรือรวบรวมข้อมูลประเภทของชั้นดินในพื้นที่ได้ แต่ทั้งนี้จากข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติของดินในพื้นที่ภาคเหนือที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยมีการศึกษารวบรวมไว้พบว่า ชนิดชั้นดินจะอยู่ในช่วงประเภทดินแข็ง (C) ถึง ประเภทดินปกติ (D) ดังนั้นจึงทำการประเมินทั้ง 2 กรณีซึ่งแสดงการกรอกข้อมูลในรูปที่ 2

5.2.3 การระบุความไม่สม่ำเสมอในแนวตั้งและความไม่สม่ำเสมอในแนวราบที่ส่งผลต่อเสถียรภาพในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของอาคารทุกประเภท โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การจำแนกลักษณะความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงโครงสร้างตามที่ระบุในมาตรฐาน มยผ. 1301/1302 - 61 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งแสดงการกรอกข้อมูลในรูปที่ 2

กรมโยธาธิการและผังเมือง (S₁ > 0.50 หรือ S₂ > 0.20) โชนแรงแผ่นดินไหวระดับสูง

แบบประเมินขั้นต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว

1. ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม (g)
S₁ = 0.814 S₂ = 0.178 (เลือก S₁, S₂ กรณีพื้นราบทั่วไป)

2. ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

ชื่ออาคาร: อาคารอเนกประสงค์
เจ้าของอาคาร: ธนาคารออมสิน สาขาเกาะสา
ที่ตั้งอาคาร: เลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน: พหลโยธิน ตำบล: ศาลเจ้า
อำเภอ: เกาะสา จังหวัด: ภูเก็ต
ตำแหน่งพิกัด GPS (ถ้ามี): ละติจูด 18.113639 ลองจิจูด 99.240437
พื้นที่อาคาร (ประมาณ): 650 ตร.ม.

แบบแปลนของอาคาร ไม่มี มี
การออกแบบเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว มี ไม่มี (ไม่ต้องทำการประเมิน)
การออกแบบรองรับแรงลม ไม่มี มี
การใช้อาคาร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน สถานพยาบาล
 อาคารอยู่อาศัยรวม โรงแรมสถาน ศาลมณฑล
 หอประชุม โรงงาน อาคารภาครัฐ
 อาคารพาณิชย์ สถานศึกษา อาคารภาคเอกชน
 โรงจอดรถ โรงแรม อื่นๆ

3. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินขั้นต้น

จำนวนชั้น: เทียบกับดิน ชั้น ได้ดิน ชั้น

ประเภทของชั้นดิน (Soil Type)
 A B C D E F (ประเมินค่าเฉลี่ย)
ดินแข็ง ดิน ดินแข็ง ดินปกติ ดินอ่อน ดินโดยละเอียดพิเศษ

โครงสร้างมีความไม่สม่ำเสมอ ในแนวตั้ง ในแนวราบ ไม่มี

แบบประเมินโดยทั่วไป

รูปที่ 2 แสดงการบันทึกข้อมูลในแบบประเมินขั้นต้น

5.3 การบันทึกคะแนนพื้นฐาน ค่าปรับแก้ และผลคะแนน

การบันทึกคะแนนพื้นฐานนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างที่ระบุไว้ในข้อ 4.4 ซึ่งถ้าประเมินโครงสร้างมีมากกว่า 1 ระบบ ให้ทำการประเมินทุกระบบแล้วเลือกค่าผลคะแนนประเมินที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์สำหรับอาคารหลังนั้น ซึ่งอาคารดังกล่าวจัดอยู่ในชนิดอาคาร 2 ชนิด ได้แก่ ระบบโครงสร้างคอนกรีตต้านทานแรงดัด (C1) และระบบโครงเฟรมคอนกรีตมีผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (C3) ในส่วนค่าปรับแก้ คือ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสมรรถนะของโครงสร้างในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว และการเลือกใช้ค่าปรับแก้จะต้องสอดคล้องกับปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของโครงสร้างจะแตกต่างกันตามประเภทของระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง ดังนั้นการเลือกใช้ค่าปรับแก้จะต้องสอดคล้องกับระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างของอาคารด้วยค่าปรับแก้ที่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ และรวมผลคะแนน อยู่ในข้อที่ 4

ในแบบประเมินขั้นต้น ได้แสดงคะแนนของอาคารดังกล่าวในรูปที่ 3 และรูปที่ 4

4. คะแนนพื้นฐาน, ค่าปรับแก้, ผลคะแนนประเมิน									
ชนิดโครงสร้างอาคาร*	W1	W2	S1	S5	C1	C2	C3	PC2	URM
คะแนนพื้นฐาน (Basic Score)	4.7	4.7	3.4	3.9	2.6	3.7	2.7	2.8	2.5
อาคารสูง 4 ถึง 7 ชั้น	N/A	N/A	0.1	0.2	0.1	0.5	0.3	0.3	N/A
อาคารสูงมากกว่า 7 ชั้น	N/A	N/A	0.1	0.2	-0.2	0.4	0.1	0.2	N/A
โครงสร้างมีความไม่สม่ำเสมอในแนวตั้ง	-1.7	-1.7	-1.4	-1.5	-1.3	-1.5	-1.3	-1.4	-1.3
โครงสร้างมีความไม่สม่ำเสมอในแนวราบ	-1.5	-1.5	-1.2	-1.3	-1.0	-1.3	-1.1	-1.1	-1.0
ไม่มีการออกแบบรองรับแรงลม	-0.2	-0.4	-0.4	-0.6	-0.2	-0.7	-0.2	-0.4	-0.2
ดินที่อาคารเป็นประเภท C	-0.6	-0.7	-0.6	-0.9	-0.5	-0.6	-0.7	-0.6	-0.8
ดินที่อาคารเป็นประเภท D	-0.8	-0.9	-0.8	-1.3	-0.7	0.9	-1	-0.8	-1.1
ดินที่อาคารเป็นประเภท E	-0.8	-1.1	-1.1	-2.2	-0.8	0.9	-1.6	-1	-1.6
ผลคะแนนประเมิน (Final Score)					2.2		2.3		

รูปที่ 3 แสดงการบันทึกคะแนนในแบบประเมินขั้นต้นโดยดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท C

4. คะแนนพื้นฐาน, ค่าปรับแก้, ผลคะแนนประเมิน									
ชนิดโครงสร้างอาคาร*	W1	W2	S1	S5	C1	C2	C3	PC2	URM
คะแนนพื้นฐาน (Basic Score)	4.7	4.7	3.4	3.9	2.6	3.7	2.7	2.8	2.5
อาคารสูง 4 ถึง 7 ชั้น	N/A	N/A	0.1	0.2	0.1	0.5	0.3	0.3	N/A
อาคารสูงมากกว่า 7 ชั้น	N/A	N/A	0.1	0.2	-0.2	0.4	0.1	0.2	N/A
โครงสร้างมีความไม่สม่ำเสมอในแนวตั้ง	-1.7	-1.7	-1.4	-1.5	-1.3	-1.5	-1.3	-1.4	-1.3
โครงสร้างมีความไม่สม่ำเสมอในแนวราบ	-1.5	-1.5	-1.2	-1.3	-1.0	-1.3	-1.1	-1.1	-1.0
ไม่มีการออกแบบรองรับแรงลม	-0.2	-0.4	-0.4	-0.6	-0.2	-0.7	-0.2	-0.4	-0.2
ดินที่อาคารเป็นประเภท C	-0.6	-0.7	-0.6	-0.9	-0.5	-0.6	-0.7	-0.6	-0.8
ดินที่อาคารเป็นประเภท D	-0.8	-0.9	-0.8	-1.3	-0.7	0.9	-1	-0.8	-1.1
ดินที่อาคารเป็นประเภท E	-0.8	-1.1	-1.1	-2.2	-0.8	0.9	-1.6	-1	-1.6
ผลคะแนนประเมิน (Final Score)					2.1		2.0		

รูปที่ 4 แสดงการบันทึกคะแนนในแบบประเมินขั้นต้นโดยดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท D


6. สรุปผลประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ภาคเหนือ

6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อยู่ในประเภทชั้นดิน C ดินแข็ง


ผลการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารในกรณีพิจารณาชั้นดินเป็นประเภทชั้นดิน C ดินแข็ง จะใช้ค่าที่น้อยที่สุดของชนิดโครงสร้าง 2 ระบบ ได้แก่ โครงสร้างคอนกรีตต้านทานแรงดัด (C1) และระบบโครงเฟรมคอนกรีต มีผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (C3) ซึ่งผลคะแนนการประเมินอยู่ที่ 1.8 - 2.3 คะแนน โดยผลคะแนนเมื่อพิจารณาแยกตามความสูงของอาคารจะแสดงในตารางที่ 6 และรูปที่ 5 ตามลำดับ

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนอาคารที่ได้ผลคะแนนจากการประเมินขั้นต้นแยกตามความสูงของอาคารในประเภทชั้นดิน C ดินแข็ง

ความสูงอาคาร (ชั้น)	จำนวนอาคารที่ได้ผลคะแนนน้อยกว่า 2	ร้อยละ	จำนวนอาคารที่ได้ผลคะแนนมากกว่า เท่า 2	ร้อยละ	รวมจำนวนอาคาร	ร้อยละ
1	10	6	9	5	19	11
2	79	45	9	5	88	50
3	19	11	13	7	32	18
4	0	0	25	14	25	14
5	0	0	6	3	6	3
6	0	0	1	1	1	1
7	0	0	4	2	4	2
รวม	108	62	67	38	175	100



รูปที่ 5 แสดงจำนวนอาคารที่ได้ผลคะแนนจากการประเมินขั้นต้นแยกตามความสูงของอาคารในประเภทชั้นดิน C ดินแข็ง



รูปที่ 6 แสดงจำนวนอาคารที่ได้ผลคะแนนจากการประเมินขั้นต้นแยกตามความสูงของอาคารในประเภทชั้นดิน C ดินปกติ

6.2 ผลการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อยู่ในประเภทชั้นดิน D ดินปกติ

ผลการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารในกรณีพิจารณาชั้นดินเป็นประเภทชั้นดิน D ดินปกติ จะใช้ค่าที่น้อยที่สุดของชนิดโครงสร้าง 2 ระบบ ได้แก่ โครงสร้างคอนกรีตต้านทานแรงดัด (C1) และระบบโครงเพรมคอนกรีต มีผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (C3) ซึ่งผลคะแนนการประเมินอยู่ที่ 1.5 – 2 คะแนน โดยผลคะแนนเมื่อพิจารณาแยกตามความสูงของอาคารจะแสดงในตารางที่ 7 และรูปที่ 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนอาคารที่ได้ผลคะแนนจากการประเมินขั้นต้นแยกตามความสูงของอาคารในประเภทชั้นดิน D ดินปกติ

ความสูงอาคาร (ชั้น)	จำนวนอาคารที่ได้ผลคะแนนน้อยกว่า 2	ร้อยละ	จำนวนอาคารที่ได้ผลคะแนนมากกว่าเท่ากับ 2	ร้อยละ	รวมจำนวนอาคาร	ร้อยละ
1	19	11	0	0	19	11
2	88	50	0	0	88	50
3	32	18	0	0	32	18
4	8	5	17	10	25	14
5	2	1	4	2	6	3
6	0	0	1	1	1	1
7	2	1	2	1	4	2
รวม	151	86	24	14	175	100

7. บทสรุป

บทความนี้ได้ นำแบบการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมืองมาทำการประเมินอาคารในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด โดยประเมินอาคารตั้งแต่ชั้นเดียวไปจนถึงอาคาร 7 ชั้น ซึ่งผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

1) กรณีพิจารณาเป็นชั้นดินประเภท C ดินแข็ง จะมีอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักประมาณร้อยละ 62 ซึ่งผลการประเมินเมื่อพิจารณาตามความสูงของอาคารพบว่าอาคารตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ทั้งกรณีที่มีและไม่มี การออกแบบรับแรงลม หรือโครงสร้างมีความสม่ำเสมอในแนวตั้งและแนวระนาบ ส่วนกรณีอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้นพบว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านการประเมินจะเป็นอาคารสูง 2 ชั้น คิดเป็นร้อยละ 45 ของอาคารที่ประเมินทั้งหมด ส่วนอาคารชั้นเดียวและอาคาร 3 ชั้นที่ไม่ผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 6 และร้อยละ 11 ตามลำดับ

2) กรณีพิจารณาเป็นชั้นดินประเภท D ดินปกติ จะมีอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักประมาณร้อยละ 86 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น คิดเป็นร้อยละ 79 ของอาคารที่ประเมินทั้งหมด ส่วนอาคารอาคารตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปที่ไม่ผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 7

3) จากผลการประเมินทั้งนี้กรณีพิจารณาชั้นดินเป็นประเภท C ดินแข็งและประเภท D ดินปกติ พบว่าอาคารในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวจะเป็นอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่พบเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางอาคารมีลักษณะเป็นอาคารสาธารณะ เช่น โรงเรียน ที่ทำการหน่วยราชการ ซึ่งหากเกิดแผ่นดินไหวและอาคารเกิดพังถล่มก็จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียร้ายแรงได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสำคัญกับการประเมินสมรรถนะในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารกลุ่มนี้ เพื่อที่จะได้ดำเนินการมาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่อไปได้ เช่น การเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร ทำให้ผู้ใช้อาคารเหล่านี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

8. ข้อเสนอแนะกิตติกรรมประกาศ

ในบทความนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อศึกษาข้อมูลต่จากนี้
ดังต่อไปนี้

- 1) ผลการประเมินขั้นต้นที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 2 ต้องทำการศึกษา
และประเมินโดยวิธีละเอียดต่อไป
- 2) ผลของบทความดังกล่าวยังไม่สามารถเป็นตัวแทนของทั้งพื้นที่ได้
ต้องทำการลงพื้นที่สำรวจอาคารเพิ่มเติม
- 3) บทความนี้เป็นการเสนอการใช้คู่มือและการดูผลของการประเมิน
ขั้นต้นเท่านั้น

9. กิตติกรรมประกาศ

ในส่วนของกิตติกรรมประกาศ ผู้จัดทำบทความนี้ขอขอบคุณ
คณะทำงานจัดทำคู่มือการประเมินความเสียหายขั้นต้นของอาคารที่อาจ
ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวที่ได้ให้ข้อมูลและวิธีการ
ประเมินขั้นต้นของกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้ลงพื้นที่ทำการประเมินขั้นต้นของอาคารในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดทำบทความนี้

เอกสารอ้างอิง

- [1] Federal Emergency Management Agency. (2002). *Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards A Handbook (FEMA-154)*, Edition 2 USA.
- [2] Earthquake Planning and Protection Organization (OASP). (2000) *Provisions for Pre-Earthquake Vulnerability Assessment of Public Building (Part A)*, Athens, Greece.
- [3] Sinha, R. & Goyal, A. (2002). *A National Policy for Seismic Vulnerability Assessment of Building and Procedure for Rapid Visual Screening of Building for Potential Seismic Vulnerability*, Published by Indian Institute of Technology, Dept. of Civil Engineering, Bombay, Indian
- [4] P. Kapetana and S. Dritsos (2007). *Seismic assessment of buildings by rapid visual screening procedures*. Earthquake Resistant Engineering Structures VI, pp. 409-418.
- [5] กรมโยธาธิการและผังเมือง (2563). *คู่มือการประเมินความเสียหายขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว*. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ประเทศไทย